

**Zápis z jednání Osadního výboru Sidonie
ze dne 29. 5. 2019
k povodním v Sidonii**

Přítomní: starosta města Brumov-Bylnice Kamil Macek, místostarosta Antonín Strnad, ředitel technických služeb Jaroslav Šerý, členové OV Sidonie Pavel Mašláň, Silvie Minářová, Adriana Krahulcová

Dne 22. 5. došlo následkem silného deště k rozvodnění potoku Vlárka a jeho bočních přítoků v Sidonii, což mělo za následek hmotné škody na obecních i soukromých majetcích. Většinou se jednalo o zanesení zahrad a cest bahnem, kamením a dřevem, vymletí břehů potoka, v některých případech pronikla voda i do domů či garáží.

Nejvíce postižené byly domy č.p.: 111 (Zajícovi), 136 (Lisí), 39 (Kolínkovi), 38 (Hostinec u Pekařů), 120 (Fabušovi), 161 (Jenyšovi), 23 (Kostkovi), 22 (Masařovi), 21 (Kwater), 147 (Žouželkovi), 85 (Bajčfk)

Na likvidaci škod začaly pracovat hasičské sbory, Služby města a dobrovolníci hned 22.5. Práce pokračovaly v dalších dnech a zapojili se do nich i Povodí Moravy a Lesy České republiky, do jejichž správy toky patří. Díky nasazení a spolupráci všech se do schůze Osadního výboru 29. 5. podařilo napravit největší škody.

Přehled vykonaných prací v Sidonii od 22.5. do 5.6. 2019

Opravy toků

Povodí Moravy: zpevnění břehů, vyčištění zaneseného splavu u Chaloupek, prohloubení toku u „Martona“, odstranění podemletých stromů

LČR: pročistilo ucpané vpusti na lesní cestě nad osadou

Opravy komunikací, vpustí a úklid zahrad

Služby města: opravili komunikace u Švachů a nad bývalou zbrojnicí, uklidili komunikace u Rajčurny, uklidili obecní pozemek a cestu v okolí bývalé zbrojnice, pomohli s úklidem zahrad u domů č.p. 136, 39, 38, 120, 161, 22, 147, 85. Opravili zborcený kanál na cestě u č.p. 162

SÚS – provedla částečné vysečení příkop

Čištění propustí:

Moravská vodárenská ve spolupráci s SDH Brumov vyčistila kamením zanesené propusty u č.p. 162, 136, 39, 38, 120

Město Brumov-Bylnice ve spolupráci s ostatními složkami zajistilo pro postižené rodiny vysoušeče, dodávky pitné vody, dodalo bakterie do vytopených čističek, fyzickou i technickou pomoc.

Související

CETIN – správce telekomunikačního vedení – provedl sanaci podzemletého sloupu a kontrolu prověšení vedení, ...

Problematická místa, které je v dohledné časové době nutné upravit:

Povodí Moravy: Prohloubení toku – Vlára naproti domu č.p. 147 (Žouželkovi), naproti č.p. 23 (Kostkovi), 22 (Masařovi), naproti Rajčurny **foto č. 8.9.**

Zpevnění břehu toku v lokalitě „zátočina“ **foto č. 7**

Oprava poškození zpevnění břehu potoka v lokalitě střed nad hostincem **foto č. 10. 11.**

Lesy české republiky: úprava a prohloubení přítoků Vlárky, hlavně na Kopanicích u Švachů, **foto č.4** dále ve středu u bývalé školky a nad bývalou zbrojnicí **foto č. 12**

Vyčištění cesty u domu č.p 21 (Kwater) **foto č. 15**

Lesy slovenské republiky: prohloubení příkopy a oprava vpusti nad autobusovou točnou lokalita „u včelína“

Vyčištění zanesené příkopy u „Mlýna“ **foto č.14**

EON: přesunutí podzemletého sloupu naproti domu č.p. 120 (Fabušovi) **foto č.13**

Služby města: vyčištění vpustí u autobusové točny na konci osady **foto č. 1. 2.** a u domu č.p. 110 (Lysáčkovi) **foto č. 5. 6.**

Rozhrnutí navezeného materiálu u autobusové točny **foto č. 3.**

Úklid štěrku ze zahrady u domu č.p 21 (Kwater) **foto č. 15**

Úklid zahrady u domu č.p. 85 (Bajčík)

Na tomto místě chceme jménem osadního výboru poděkovat všem, kteří se podíleli na likvidaci následků velké vody. Konkrétně: vedení města Brumov-Bylnice, Službám města, SDH Brumov, Bylnice, Sv. Štěpán, Štítná nad Vlárí (pozn. byli u Krahulců) profesionálním hasičům Valašské Klobouky a dobrovolníkům z řad občanů.

Zapsal Pavel Mašláň 6.6.2019

Příloha: mapa a fotografie problematických míst k opravě